

THERMOMETER UND HYGROMETER


Kurz und Knapp

Jede Pflanze hat ihre eigene Wohlfühltemperatur. So sind die meisten frostempfindlich, während es Frostkeimer wie Akelei, diverse Asternarten oder die Silberdistel Minustemperaturen in der Anzucht lieben. So oder so: Der Anfang einer vernünftigen Temperaturregelung ist die Messung: Nur so können Heiz-, Kühlungs- und Lüftungsgeräte so eingesetzt werden, dass sie Ihren Pflanzen nutzen.



MIN-MAX THERMOMETER

Art	Thermometer
Messbereich	-50 bis +50°C
Maße	B 12 x T 4 x H 22,5 cm



THERMOMETER

Art	Thermometer
Messbereich	-20 bis +60°C
Maße	B 8 x T 4 x 8 H cm



ERDTHERMOMETER

Art	Thermometer
Messbereich	-20 bis +60°C
Maße	B 15,5 x T 4 x 60 H cm



HYGROMETER

Art	Hygrometer
Messbereich	0 % bis 100 %
Maße	B 15,5 x T 4 x 22,5 H cm